

聊城市交通运输局

聊城市交通运输局

关于 2022 年汽车维修企业“双随机、一公开”抽查工作情况的通报

各县（市、区）交通运输局、度假区住建局，市交通运输事业服务中心：

根据市交通运输局、市生态环境局《2022 年度汽车维修企业“双随机、一公开”抽查工作方案》（聊交〔2022〕73 号）要求，各县（市区）已于 9 月 10 日前完成了 2022 年汽车维修企业“双随机、一公开”监管抽查工作。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

各县（市、区）交通运输局按照《方案》要求，对辖区内被列入“双随机、一公开”的维修企业，采取现场检查的方式进行、检查完毕后统一讨论汇总情况，对发现的问题及时向企业反馈，并要求企业在规定期限内完成整改。

此次汽车维修企业“双随机、一公开”按照比例共抽到 37 家维修企业，在检查过程中，22 家维修企业存在问题，目前已整改完毕。注销维修企业 2 家、停业 1 家，剩余 12 家汽车维修企业在“双随机、一公开”抽查工作中未发现问题（具

体检查情况见附件)。

二、相关要求

此次检查发现的问题，由属地交通运输局督导企业进行整改。

联系人：葛志强 电话：0635-8433379

附件：汽车维修企业“双随机、一公开”检查工作情况表



附件

汽车维修企业“双随机、一公开”检查工作 情况表

序号	检查对象名称	检查日期	检查结果	整改情况
1	莘县贵银汽车服务有限公司	7.15	未发现问题	
2	莘县揽胜汽车维修有限公司	7.15	未发现问题	
3	莘县诺帆轮胎销售维修中心	7.15	未发现问题	
4	莘县一休汽修厂	7.15	未发现问题	
5	莘县兴轩汽修厂	7.15	未发现问题	
6	茌平县第四汽车运输有限公司大修厂	7.13	未发现问题	
7	聊城市成峰汽车服务有限公司	7.13	未发现问题	
8	茌平民兴汽修有限公司	7.13	未发现问题	
9	茌平金羊汽车销售服务有限公司	7.13	未发现问题	
10	冠县正达汽车销售服务有限公司	7.12	发现问题已责令整改	整改完成
11	冠县顺发汽车修理服务有限公司	7.12	发现问题已责令整改	整改完成
12	冠县振飞汽车贸易有限公司	7.12	发现问题已责令整改	整改完成

序号	检查对象名称	检查日期	检查结果	整改情况
13	临清市青年塞纳汽车美容养护中心		已注销	
14	临清市东环路忠泽汽车维修门市部		已注销	
15	临清市松林镇恒建汽修门市部	8.03	部分管理制度、设备安全操作规程未上墙	整改完成
16	临清鑫达汽车销售服务有限公司	8.11	未落实隐患排查制度	整改完成
17	临清市大辛庄诚艺汽车维修养护服务部	7.26	未按规定公示收费标准；安全生产管理制度不完善	整改完成
18	临清市广泰汽车销售有限公司	7.26	安全风险防控措施不完善	整改完成
19	临清市车度汽配汽修店	7.26	操作规程上墙不完善；安全生产主体责任清单不完善	整改完成
20	临清市龙山路洪波汽车配件销售部	7.27	管理制度未全面上墙	整改完成
21	临清市东关街正旭汽车维修店	8.1	未落实隐患自查自纠制度；设备操作规程未上墙	整改完成
22	临清市金辉汽车养护服务中心	7.27	管理制度未全面上墙	整改完成

序号	检查对象名称	检查日期	检查结果	整改情况
23	临清市老赵庄镇玉峰汽配维修门市部	8.3	部分规章制度操作规程未上墙	整改完成
24	临清市西蓝盛荣天然气有限公司	8.3	1. 规程制度未及时更新 2. 未制定隐患排查奖励制度	整改完成
25	临清市文波汽车养护服务店	7.27	管理制度操作规程未全面上墙	整改完成
26	临清市开发区星光星悦城众奥汽车维修店	8.4	安全生产主体责任清单不完善	整改完成
27	临清市站前路小保维修部	8.1	未按规定悬挂机动车维修标志牌	整改完成
28	聊城旭达汽车销售服务有限公司	7.27	未发现问题	
29	高唐县五州汽车销售出租有限公司	7.27	停业	
30	高唐县鲁阳汽修部	7.29	灭火器需要更换 维修记录不健全	整改完成
31	高唐县华顺轮胎大全门市部	7.14	危废台账不健全 轮胎价格未公示 疫情台账不健全	整改完成
32	高唐县京诚汽车维修中心	7.27	未公示维修工时 危废台账不健全	整改完成
33	高唐县通程汽修部	7.14	灭火器需更换 危废台账需要完善	整改完成
34	高唐县衡峰汽车专业维修中心	7.14	灭火器过期 公示内容不完善	整改完成

序号	检查对象名称	检查日期	检查结果	整改情况
35	高唐县轿车维修中心	7.14	未按规定公示应当公示的信息	整改完成
36	东阿县铜城华瑞汽修厂	7.13	未发现问题	无
37	东阿县裕隆汽车修理厂	7.13	未发现问题	无